

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 106**  
**за 10.05 2017 г.** 26609

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	нет света в отсеке.
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	
7	Проверка работы системы электроснабжения.	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	

*В связи с отсутствием тепломатрицы на ТСРВ есть НС.*

**Ответственный Исполнитель:** *Коз* *Косетков И.Р.*  
Подпись ФИО  
**Представитель собственника:** *Шко* *Шко* квартира № *84*  
Подпись ФИО