

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кооперации, дом № 107

« 14 » 06 2022г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	✓	<i>Все под застеклен</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<i>Пометы выжарены нет</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	~	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	<i>они требуют замены</i>

Q= 23585.832 Гкал на 13.6.2022

Собственник кв. № 43

Солов
Подпись

Соловьева Т.В
ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» *И.Д.*
Подпись

Векуа И. Д.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» *[Подпись]*
Подпись

Усов В.В.
ФИО

[Подпись]