

**АКТ**  
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Молодой Архитект, дом № 58 в

за сентябрь 2016 г.

«23» сентября 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | <i>Буд замечено</i>  |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | <i>Нес светимости в ИЧУТЭ</i>  |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | <i>В наличии</i>   |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | $P_1 = 1,185; P_2 = 0,453$ $M_1 = 0,53$<br><i>всич РД1 №75983</i> $M_2 = 0,47$   |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | <i>в норме</i>   |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | <i>в норме</i>   |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения  | <i>Буд замечено</i>  |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | <i>Буд замечено</i>  |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров  | <i>В наличии буд замечено</i>  |
| 10    | Проверка винтовых соединений  | <i>всего 2 ИЧУТЭ (исправно)</i>  |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | <i>буд замечено</i>  |

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]*  
 Подпись

Абаимов А.А.  
 ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]*  
 Подпись

Турескулов К.Т.О.З  
 ФИО квартира №