

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Монастырская, дом № 64⁹

за декабрь 2017 г.
 от 12.12

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | Без замечаний |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | Без замечаний |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | в наличии |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | в норме |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | в норме |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | в норме |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | Без замечаний |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Без замечаний |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | Без замечаний |
| 10 | Проверка винтовых соединений | Без замечаний |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | не держит АКБ на БУРД |

Ответственный Исполнитель: _____

Подпись

ФИО

Представитель собственника: _____

Подпись

ФИО

квартира № 166