

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 40 м/п. 100, дом № 40
за декабрь 2017 г. Лист 2

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	удовлетворительно
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет повреждений в корпусе УУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	бы замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	исправны
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии, бы замечаний
10	Проверка винтовых соединений	бы замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	приведены в порядок, бы замечаний

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Александр А. А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

_____ квартира № 163
 ФИО