

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Машинная дом № 58^в

за март 2018 г.

«15» 03 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, ~~трехтрубная~~
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отсутств. световых в щ. УУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Без нарушений
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	Без нарушений
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	Без нарушений
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без нарушений

Ответственный Исполнитель: [Подпись]
 Подпись

Бондов М.А.
 ФИО

Представитель собственника: [Подпись]
 Подпись

Б.А. Бушмкин С, Квартира № 102
 ФИО

[Подпись] Мещеряков В.Г. кв 202