

АКТ
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бригады Ленинского района
 за 28.10 2016 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	± Нет следствия
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	± Нет следствия
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	±
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	±
7	Проверка работы системы электроснабжения.	±
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	±
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	±
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Сидорова И.В.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] Айрамова Р.И. квартира № 245
 Подпись ФИО