

**АКТ**  
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № *пр. Победы*, дом № *142*

за *сентябрь* 201*8* г.

«*29*» *сеп* 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>без замечаний</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>на объекте 2 УУТЭ</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>пломбы в СЗ и ПБ</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	$P_1 = 0,603$ ; $P_2 = 0,583$ $P_{M1} = 7,0$ $P_{M2} = 5,7$ <i>в норме</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$Q_1 = 15,24$ ; $Q_2 = 15,75$ $\Delta = -0,48 = 3,1\%$ <i>в норме 4%</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>в норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>без замечаний</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>без замечаний в наличии</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>в наличии</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>без замечаний</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>без замечаний</i>

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

*Абашин А. А.*

ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

квартира № *37*

*Швецова А. А.*