

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молодоговардейцев, дом № 586

« 15 » мая 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	-//-
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	-//-
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	-//-
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	-//-
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	-//-
7	Проверка работы системы электроснабжения	-//-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	-//-
9	Проверка наличия заземления расходомеров	-//-
10	Проверка винтовых соединений	-//-
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	-//-

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Тулешов А.А.  
Подпись ФИО

Представитель собственника: № квартиры 65 Агарков [Подпись]  
ФИО Подпись