

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом № 40
 «03» июля 2020г. 26:00

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|-------|---|--|------------------------------|
| | | Наличие замечания | Информация по замечанию |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | — | — |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | ✓ | отсутствует лампы в шкафу |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | — | — |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | — | — |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | — | — |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | — | — |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | — | — |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | — | — |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | — | — |
| 10 | Проверка винтовых соединений | — | — |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | — | — ✓ |

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Подпись

Мамвешко Е.О.
 ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Подпись

Усов В.В.
 ФИО