АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Бр. Кашириных дом № 106
ввод 1

за февраль 2018 г.

«26» 02 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	в норме
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	в норме
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в норме
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	в норме
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	в норме
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в норме
10	Проверка винтовых соединений	в норме
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	в норме

Ответственный Исполнитель: _____ Резвухин А.С.
Подпись **ФИО**

Представитель собственника: _____ **квартира №** 48
Подпись **ФИО**
Дмитриев Н.А.