

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 750 от Челябинску, дом № 13<sup>а</sup>**

09 за сентябрь 2018 г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	без замечаний (отсутствует запах)
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	исполнено в ИУУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	без замечаний
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	разъемы исправны, состояние кабелей в норме
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии, удовлетворительное
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 Подпись

**Абаимов А.А.**  
 ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_  
 Подпись

**Сорокина** квартира № **83**  
 ФИО