

АКТ

технического обслуживания узла учета тепловой энергии на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова 75а

за 30.10 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

| № | п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания |
|----|-----|---|--|
| 1 | + | Проверка состояния помещений ИТП на объекте установки ВУТЭ. | обслуживания ВУТЭ, выявленная неисправность. |
| 2 | + | Проверка наличия и целостности оборудования ВУТЭ | |
| 3 | + | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на ВУТЭ. | |
| 4 | + | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления. | |
| 5 | + | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода. | |
| 6 | + | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры. | |
| 7 | + | Проверка работы системы электроснабжения. | |
| 8 | + | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания. | |
| 9 | + | Проверка наличия заземления теплового счетчика. | |
| 10 | + | Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления. | |
| 11 | + | Проверка работы источников бесперебойного питания. | <u>+ Разряд АКБ</u> |

Ответственный Исполнитель: Кот
Подпись: _____
ФИО: Костюков И.В.

Представитель собственника: Борис
Подпись: _____
ФИО: Борисевич И.
квартира № 54