

**АКТ**  
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Героев Панкратца, дом № 42  
11 за сентябрь 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	на световых шкафах на клеммах на ИБП в щитке
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	ИД не действителен
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$Q_1 = 6,8824$ ; $Q_2 = 6,8321 6,8321$ м <sup>3</sup> /ч $Q_3 = 0,7361$ м <sup>3</sup> /ч в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии. Осуществлен монтаж заземляющих проводников к расходомерам ПР по плану (составлен)
10	Проверка винтовых соединений	Без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	ИБП не действует

Ответственный Исполнитель:  Абаимов А.А.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  Шаронин квартира № 43  
 Подпись ФИО