

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Мальгогардейцев 58

за 15.04 2015 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+ <u>Тестет стояк рядом с УУТЭ</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+ <u>Нет светильника</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	- <u>Нет сигнала</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+ <u>Нет контакта на ТЕРВ</u>
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель: Кос Косетков ИВ
 Подпись ФИО

Представитель собственника: Жукова Жукова квартира № 90
 Подпись ФИО

Директор ООО «Приборы и Системы»

Н.А. Сидорина
 МП

