АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250 лет Челябинску, дом № 9
1-й ввод

за январь **201**8 **г.**
09.01.2018

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	без замечаний
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	без замечаний
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	в норме
9	Проверка наличия заземления расходомеров	без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

Ответственный Исполнитель: _____ Антонов С.А.
Подпись **ФИО**

Представитель собственника: _____ Сафонова **квартира №** 65
Подпись **ФИО**