


АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № С. Юлаева, дом № 152
за август 2018 г. 14 авг
«18» авг 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | <i>сухая в подвале под приборами.</i> |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | <i>без замечаний</i> |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | <i>в наличии</i> |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | <i>в норме</i> |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | <i>в норме</i> |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | <i>в норме</i> |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | <i>без замечаний</i> |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | <i>без замечаний</i> |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | <i>без замечаний</i> |
| 10 | Проверка винтовых соединений | <i>без замечаний</i> |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | <i>преждевременно замена АКБ. без замечаний</i> |

Ответственный Исполнитель:  Анамов С.А.
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  Рахрутвичев ДВД
 Подпись ФИО квартира № 232