



**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250 кв. Челябинский, дом № 13**  
 за март 2018 г. (2<sup>н</sup> ввод)  
 «16» 03 2018 г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	отсутствует сканер в УУТЭ.
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	Без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без замечаний

Ответственный Исполнитель:   
 Подпись

Александр С. В.  
 ФИО

Представитель собственника:   
 Подпись

Иванов квартира № 44  
 ФИО