

**АКТ**  
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Ворошилова, дом № 57А

за март 2018 г.

«21» 06 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | Без нарушений  |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | Отсутств. свет. в узле   |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | Без нарушений  |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | В норме  |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | В норме  |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | В норме  |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения  | Без нарушений  |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Без нарушений  |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров  | Без нарушений  |
| 10    | Проверка винтовых соединений  | Без нарушений  |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | Без нарушений  |

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

квартира № 111