

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Шенкурская, дом № 7а
за 29 августа 2014 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | + нет освещения |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | + |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | + |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | + |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | + |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | + |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | + |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | + |
| 9 | Проверка наличия заземления тепловычислителя | + |
| 10 | Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода | + |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | + |

Ответственный Исполнитель: Деревенко Подпись Деревенко ФИО

Представитель собственника: Сафронова ИР Подпись ИР ФИО квартира № 33

Директор ООО «Приборы и Системы»

Н.А. Сидорина/

МП