

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молодоговардцев, дом № 70а

«14» мая 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | <u>Без нарушений</u> |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | <u>-//-</u> |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | <u>-//-</u> |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | <u>-//-</u> |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | <u>-//-</u> |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | <u>-//-</u> |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | <u>-//-</u> |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | <u>-//-</u> |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | <u>-//-</u> |
| 10 | Проверка винтовых соединений | <u>-//-</u> |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | <u>-//-</u> |

Ответственный Исполнитель:

[Подпись]
Подпись

Куршинов А.А.
ФИО

Представитель собственника: № квартиры 21

21

Коваль Ю.В.

ФИО

Коваль

Подпись