

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Г. Гамзатовского, дом № 44

« 30 » августа 2022г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|-------|---|--|--|
| | | Наличие замечания | Информация по замечанию |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | - | |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | ✓ | <i>отсутствуют пломбы в изоляции</i> |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | - | |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | - | - |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | - | |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | - | |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | - | |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | - | |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | - | |
| 10 | Проверка винтовых соединений | - | |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | - | - |

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Усов В.В.
ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Усов В.В.

ФИО