АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Поземкина, дом № 18

за февраль 2018 г.

«21» фев 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	по светильнику в ШУУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания ~~[illegible]~~ СКАТ	без замечаний

Ответственный Исполнитель: _____ Абашков АА
Подпись **ФИО**

Представитель собственника: _____ Костова НА **квартира №** 46
Подпись **ФИО**