

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Шенуровская, дом № 7<sup>а</sup>**

за январь 2017 г.

(19.12.2016)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

5000-024М; ЛФД-80, КСР, Меран 55ДМ

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	удовлетворительно
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет повреждений нет деформации о мучу
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет повреждений нет в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$G_1 = 26,31 \%$ $G_2 = 27,68 \%$ $\Delta G = 4,9 \%$ нет в норме (см. п. 9 ч. 10)
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	оптимальные заземленные соединены с фундаментом, расходомер ТН-070
10	Проверка винтовых соединений	осуществлено визуальное обследование у расходомера ТН-070
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

Ответственный Исполнитель:

  
 Подпись

Александр А.А.  
 ФИО

Представитель собственника:

  
 Подпись

В.И.И.И.И.И. квартира № 84  
 ФИО