

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Пр. Победы, дом № 113

за января 2018 г.
 11.01.2018

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | Без замечаний |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | объект в нормальном состоянии в УУТЭ |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | в наличии |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | в норме |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | в норме |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | в норме |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | Без замечаний |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Без замечаний |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | Без замечаний |
| 10 | Проверка винтовых соединений | Без замечаний |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | Без замечаний |

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Антонов С. В.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] Александрова квартира № 113
 Подпись ФИО