

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молодежная 7

за 12 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	-
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	-
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	-
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	-
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	-
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	-
7	Проверка работы системы электроснабжения.	-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	-
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	-
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	-
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	-

Ответственный Исполнитель: Иванов Иван Иванович
 Подпись ФИО

Представитель собственника: Иванов Иван Иванович квартира № 55
 Подпись ФИО