

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Ворошилова, дом № 53

« 15 » мая 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>-//-</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>-//-</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>-//-</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>-//-</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>-//-</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>-//-</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>-//-</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>-//-</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>-//-</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>-//-</i>

Ответственный Исполнитель:

[Подпись]
Подпись

Булешев А.А.
ФИО

Представитель собственника: № квартиры 55

[Подпись]
ФИО

[Подпись]
Подпись