

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом № 40

«23» мая 2019г.

Ввод 2

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Без замечаний
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без замечаний
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Без замечаний
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	Без замечаний
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	Без замечаний
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	Без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без замечаний

Ответственный Исполнитель:

[Подпись]  
Подпись

Тулешов А.А.  
ФИО

Представитель собственника: № квартиры 43

Мельникова Н.П.  
ФИО

[Подпись]  
Подпись