

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250 лет Челябинск, дом № 13А**

за февраль 2019 г.

«05» 02 2019 г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | Без нарушений  |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | Отсутствие свет. в уз. УУТЭ  |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | Без нарушений  |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | В норме  |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | В норме  |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | В норме  |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения  | Без нарушений  |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Без нарушений  |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров  | Без нарушений  |
| 10    | Проверка винтовых соединений  | Без нарушений  |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | Без нарушений  |

Ответственный Исполнитель:  Бонд М.А.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  Пурочкова Т.П.  
 Подпись ФИО квартира № 103