

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250 м/с Челябинская, дом № 13²

за декабрь 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	* в наличии. Осушитель № TP59 3-х-канальный расходомер, модель 1348 215
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Пломбы отсутствуют. Проверка пломб по адресу: Дача № 10 находится под 3-х-этажом здания ИТП
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Без замечаний
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	Без замечаний
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	Без замечаний
7	Проверка работы системы электроснабжения	Во время осмотра были обнаружены и 10 шт. Выхлопы. Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Нарушение заземления розеточных с ПУ и датчик в здании.
9	Проверка наличия заземления расходомеров	В наличии. Нарушено (кнопки датчик, соединение с функцией расходомера соединены).
10	Проверка винтовых соединений	Не обнаружено у датчиков расхода, датчик. Устранено!
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без замечаний

У электротехнической ТСОУ - ООО ул. № 1310211. Обнаружены вилки подключения
розеткам RS-232. Устранение неисправности будет сделано позднее. Нарушение
з.л. через (шлейфы) при этом не выявлено.

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись: _____ ФИО: Абашин А.А.

Представитель собственника: _____
 Подпись: _____ ФИО: Кабарева квартира № 82.