

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Свердловская пр., дом № 415**

за апрель 2018 г.

«11» 04 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная + ГВС  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Отсутствует свет в помещении установки ИТП
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отсутствует свет в УУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Отсутствует
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Отсутствует

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 Подпись

\_\_\_\_\_ Божович А.  
 ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_  
 Подпись

\_\_\_\_\_ Сорокин А.И. квартира № 418  
 ФИО