

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Новоуральская, дом № 70^а

за февраль 2018 г.

«03» фев 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет обнаружено в месте установки датчиков
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	в наличии без замечаний
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$Q_1 = 31,80 \text{ м}^3/\text{ч}$ $Q_2 = 32,42 \text{ м}^3/\text{ч}$ $\Delta Q = -0,62 \text{ м}^3/\text{ч} = 1,9\%$ в диапазоне 4%
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет обнаружено в месте установки датчиков
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

и всемирным закреплена за эту форму (порочно)

Ответственный Исполнитель: _____

Подпись

Абаимов А.А.

ФИО

Представитель собственника: _____

Подпись

Темужан

ФИО

квартира № 13