

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 40 лес Победы, дом № 40
за сентябрь 2017 г. Лист 1

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	удовлетворительное
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	без замечаний
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	без замечаний, в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	без замечаний, в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	без замечаний, в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Проверено. Нормально
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	заземлено. без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Проверен в норме

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Александр А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Заблагодатный Ч.В. квартира № 60
 ФИО