

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Каширинской, дом № 93
 « 02 » 09 2022г. Упр. (2 ввср)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	✓	<i>тепл. зя хорош. кров. на р.р. отомоще.</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	✓	<i>отомбирована р. равнени</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	—

ООО «Первая ЧК Мир» *Курочкин* Подпись *Буржиков А.В.* ФИО

Выполнил: инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» *Алла* Подпись *Мамвешко Е.В.* ФИО

Проверил: начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» *Усов В.В.* Подпись *Усов В.В.* ФИО