

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Бр. Кашириных, дом № 110**  
**за март 2018 г.** (1<sup>й</sup> этаж)  
**«ФЗ» 03 2018 г.**

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	отсутствует слезливание в УУТЭ, ПД ед.
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	ПД, в норме, ПД <sub>2</sub> - нет
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

Ответственный Исполнитель:  Александр С. А.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  Борисов Е. П. квартира № 215  
 Подпись ФИО