

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Самойлова Виллы, дом № 15А-16.

за Март 2019 г.

24 » 01 2019 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | Без нарушений. |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | Без нарушений. |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | Без нарушений. |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | В норме |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | В норме |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | В норме |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | Без нарушений. |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Без нарушений. |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | Без нарушений. |
| 10 | Проверка винтовых соединений | Без нарушений. |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | Без нарушений. |

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Бонов М.А.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] _____ квартира № 65
 Подпись ФИО