

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул.
за 09.10.2014 г.

Каберемин 3
ног. н 3

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	<i>помещение затоплено нет вентиляции</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>проверка серв. баку</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	—
7	Проверка работы системы электроснабжения.	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	—
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	—
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	—

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]* *Деревенко В. А.*
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]* *Васильев* квартира № *139*
 Подпись ФИО

Директор ООО «Приборы и Системы»



/Н.А. Сидорина/

МП