

АКТ
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. *Малорославцевская*
 за 21.11 2019 г.

586

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	<i>Частичное затопление</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>Нет АКБ</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	<i>+</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	<i>+</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	<i>+</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	<i>+</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения.	<i>+</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	<i>+</i>
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	<i>+</i>
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	<i>+</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	<i>+</i>

Ответственный Исполнитель: _____

Исмаилов А.Т.
 Подпись _____ ФИО

Представитель собственника: _____

Турсева А.В.
 Подпись _____ квартира № 55
 ФИО

Директор ООО «Приборы и Системы»



Н.А. Сидорина

МП