

28,3521
26,4854-73
27,8930

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Шевченко, дом № 7^а

за сентябрь 2018 г.

«29» сентября 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

СОФД-024М
103887
№1-Муром-55-04.
-515 = 1071132
№2 = 1107554
№1 = 1118248
№3 = 1163765
№2 = 1145948

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Нет повреждений в УУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	0 наличие
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	№ ПД ГПВД. № сум. Давления Усп. Р _{дат1} = 1,0 МПа; Р _{дат2} = 1,0 МПа M1=5,1 M2=4,3
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	α = 27,34; β _г = 2842 < α = -1,06 = = -3,9% < 4% в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в диапазоне
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	0 наличие
10	Проверка винтовых соединений	Нет винтов закрутки (уточнить)
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без замечаний

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Абашин А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Ирина Манаева 73 80
 ФИО квартира №