

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Чусовая, дом № 40


РВ за сентябрь 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Буд замечаний</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>нет неисправности в УУТЭ</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>В наличии</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>В норме</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>В норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>В норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>Буд замечаний</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>Буд замечаний</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>В наличии</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>Буд замечаний</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>Буд замечаний</i>

СДБН-1,6
 ДРБ-440АВ/100
 П 1360285
 О 1356747
 ИП
 П 1390494
 О 1390492

Ответственный Исполнитель:  **Абаимов А.А.**
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  **Усынов** квартира № 83
 Подпись ФИО