

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250, кв. 4, дом № 124**  
 за 7 февраля 2018 г. Всего 1  
 «12» 02 2018 г.

**Вид системы:** двухтрубная, ~~трехтрубная~~  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Всё нормально
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Всё нормально
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Всё нормально
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Всё нормально
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	Всё нормально
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	Всё нормально
7	Проверка работы системы электроснабжения	Всё нормально
8	Контроль исправности состояния разъёмных соединений и кабелей линий связи и питания	Всё нормально
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Всё нормально
10	Проверка винтовых соединений	Всё нормально
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Всё нормально

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

квартира № \_\_\_\_\_