АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Чичерина, дом № 40

за декабрь **201**7 **г.**
13.12.12

Вид системы: [✓ двухтрубная], трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	отсутствует светильник в щ.У.Т.Э.
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	без замечаний
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	без замечаний
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	без замечаний
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	не затянут зем на ПР подачи. Устранено по месту
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

Ответственный Исполнитель:______________ [illegible] С.А.
Подпись **ФИО**

Представитель собственника:______________ Кулигина **квартира №** 125
Подпись **ФИО**