

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молотова-Варейцев, дом № 585

« 08 » декабрь 2025г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	✓	выправлено рействие буржуйки редуки в ИТП
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	шкаф управления вскрыт, сорван состав светового
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	✓	т/воисител не работает исправност приборов не поимена
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	✓	— // —
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	✓	— // —
7	Проверка работы системы электроснабжения	✓	автом. включат. включил, т/воис не работает, терох. решением
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	✓	— // —
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	АКБ - 2 шт отсутствуют, треб. установить новые и проверка работоспособные БЦРП

Выполнил:  
инженер ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Матвиенко Е.О.  
ФИО

Проверил:  
Гл. инженер ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

