**АКТ**

**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**

**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул.** Кулибина **, дом №** 55а

«15» 10 2026г.

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|---|---|---|---|
| | | Наличие замечания | Информация по замечанию |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | — | |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | — | |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | — | |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | — | |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | — | |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | — | |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | — | |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | — | |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | — | |
| 10 | Проверка винтовых соединений | — | |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | — | |

**Выполнил:**
инженер ООО «РЕСУРС С» _____ Белик Д.В.
**Подпись** **ФИО**

**Проверил:**
Гл. инженер ООО «РЕСУРС С» _____ Усов В.В.
**Подпись** **ФИО**