

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом № 38
 «21» сентября 2026г. 16:00 (2чор)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	✓	<i>не отображаются данные / не исправен СКАТ</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	✓	— // —
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	✓	— // —
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	<i>не исправен СКАТ</i>

Выполнил:
инженер ООО «ДЕЗ 1»


 Подпись

Матвиенко Е.О.
 ФИО

Проверил:
Гл. инженер ООО «ДЕЗ 1»


 Подпись

Усов В.В.
 ФИО