

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, дом № 93

«21» октября 2025г. *11 ввсг*

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

произведена регулировка G-10, 7 м/с

Представитель ООО «Первая УК МИР» *Кудрявцев* **Подпись** Кудрявцев А.В. **ФИО**

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» *Белик* **Подпись** Белик Д.В. **ФИО**

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» *Усов* **Подпись** Усов В.В. **ФИО**

В.В.Усов